



ZBHC220711W01-03



检测报告

| | |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 山东华油万达化学有限公司 第一季度例行检测 |
| 委托单位 | 山东华油万达化学有限公司 |
| 检测类别 | 委托检测 |
| 报告日期 | 2023年1月18日 |

中博华创(东营)环境检测有限公司



一、基本信息

| | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------------------|
| 受检单位 | 山东华油万达化学有限公司 | 详细地址 | 山东省东营市垦利区胜坨镇 |
| 联系人 | 巴东东 | 联系电话 | 18678673391 |
| 采样日期 | 2023.01.16 | 检测日期 | 2023.01.16-2023.01.17 |
| 样品状态描述 | 雨水: 无色无味透明液体。 | | |
| 仪器设备 | 名称 | 编号 | 型号 |
| | 多功能声级计 | ZB-040-02 | AWA5688 |
| | 水温计 | ZB-050-01 | WQG-17 |
| | 分析天平 | ZB-002-02 | ES-E210B |

二、检测技术规范、依据及参数

| 类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
|----|------------|-------------------|-----------------|-------|
| 雨水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | — |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | — |

三、雨水

(一)水质基本参数

| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 水温 (°C) |
|-------------|------------|--------|---------|
| DW001 雨水排放口 | 2023.01.16 | 10: 22 | 4.6 |
| | | 12: 23 | 4.8 |
| | | 14: 25 | 4.8 |

(二)检测结果


| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | | |
|----------------|------------|-----------------|------|-----|-----|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| DW001 雨水排放口 | 2023.01.16 | 化学需氧量 (mg/L) | 26 | 30 | 29 |
| | | 悬浮物 (mg/L) | 7 | 6 | 7 |

四、噪声

(一) 气象参数

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 风速(m/s) | 风向 |
|------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 厂界(昼间) | 2023.01.16 | 10: 25-11: 48 | 晴 | 1.2 | W |
| 厂界(夜间) | | 22: 00-23: 25 | 晴 | 1.3 | W |
| 检测日期 | 检测点位 | 检测时间 | 小型车流量 (辆/20min) | 中型车流量 (辆/20min) | 大型车流量 (辆/20min) |
| 2023.01.16 | 3#南厂界 | 10: 40-11: 00 | 40 | 25 | 17 |
| | | 22: 17-22: 37 | 17 | 9 | 5 |

检测点位示意图:



(二) 检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 主要声源 | 工业企业厂界环境噪声 | | | |
|------------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 检测时间 | 昼间 dB (A) | 检测时间 | 夜间 dB (A) |
| 2023.01.16 | 1#东厂界 | 生产 | 11: 19-11: 29 | 58 | 22: 59-23: 09 | 47 |
| | 2#东厂界 | | 11: 06-11: 16 | 56 | 22: 45-22: 55 | 45 |
| | 3#南厂界 | 交通、生产 | 10: 40-11: 00 | 58 | 22: 17-22: 37 | 48 |
| | 4#西厂界 | 生产 | 10: 25-10: 35 | 56 | 22: 00-22: 10 | 47 |
| | 5#北厂界 | | 11: 38-11: 48 | 57 | 23: 15-23: 25 | 46 |
| 结论 | 不予判定 | | | | | |

编制人: 李文新

审核人: 张丽丽

签发人: 陈浪霞

签发日期: 2023. 1. 18

—— 本报告结束 ——

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114

